

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09201322
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Reinsberg
Anschrift Hauptstraße 10
Gem. * Fl.-stck. * Flur Dittmannsdorf * 17/3; 17/4

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; überaus stattliche, ortsbildprägende Anlage mit gut erhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1900 (Wohnstallhaus); bez. 1824 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXV/30/32

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXV/30/33

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXV/30/34

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXV/34/0

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXV/34/1

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXV/34/2

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09201322 A

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09201322 C
2014
Weser, Gerd
Wohnstallhaus eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

