Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09201322

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Reinsberg

Anschrift Hauptstraße 10

Gem. * Fl-stck. * Flur Dittmannsdorf * 17/3; 17/4

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; überaus stattliche, ortsbildprägende Anlage mit gut erhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1900 (Wohnstallhaus); bez. 1824 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXV/30/32**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXV/30/33**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXV/30/34**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXV/34/0**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXV/34/1**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXV/34/2**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09201322 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 09201322 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.