Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09201322
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Reinsberg
Anschrift	Hauptstraße 10
Gem. * Fl-stck. * Flur	Dittmannsdorf * 17/3; 17/4

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; überaus stattliche, ortsbildprägende Anlage mit gut erhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	bez. 1900 (Wohnstallhaus); bez. 1824 (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Fotonummer	**LXV/30/32**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**LXV/30/33**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**LXV/30/34**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**LXV/34/0**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**LXV/34/1**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**LXV/34/2**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**F 09201322 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Vierseithofes

Fotonummer	**F 09201322 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.