Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09201323

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Reinsberg

Anschrift Hauptstraße 10 (bei)

Gem. * Fl-stck. * Flur Dittmannsdorf * 17; 162

Kurzcharakteristik

Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach; einbogige Bruchsteinbrücke, verkehrshistorische und ortsbildprägende Bedeutung

Datierung bez. 1828 (später verbreitert)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXV/34/6**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXV/34/7**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXV/34/8**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXV/34/9**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXV/34/10**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09201323 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach



Fotonummer **F 09201323 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.