

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09201323
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Reinsberg
Anschrift Hauptstraße 10 (bei)
Gem. * Fl.-stck. * Flur Dittmannsdorf * 17; 162

Kurzcharakteristik

Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach; einbogige Bruchsteinbrücke, verkehrshistorische und ortsbildprägende Bedeutung

Datierung bez. 1828 (später verbreitert)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXV/34/6
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXV/34/7
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXV/34/8
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXV/34/9
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXV/34/10
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer F 09201323 A
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Weser, Gerd
 Beschreibung Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach



Fotonummer F 09201323 B
 Aufnahmejahr 2014
 Fotograf Weser, Gerd
 Beschreibung Steinbogenbrücke über den Dittmannsdorfer Bach

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

