Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09201329

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Reinsberg

Anschrift Hauptstraße 25 (neben)

Gem. * Fl-stck. * Flur Dittmannsdorf * 153/1; 157

Bauwerksname Dorfkirche und Kirchhof Dittmannsdorf (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Dorfkirche und Kirchhof Dittmannsdorf: Kirche mit Ausstattung, 13 Grabmale bzw. Fragmente von Grabmalen, Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges (vor Kirch- und Pfarrhof), Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges (Grab aus dem 18. Jh. mit Inschriftplatten für die Gefallenen des 2. Weltkrieges, an der Friedhofsmauer angebracht), Inschriftsteine (erinnernd an Erbauung und Umbau der Kirche an Sakristei und südöstlicher Kirchenecke) und Reste der Kirchhofsmauer und Eingangstor (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09299793); gemeinsam mit dem Pfarrhof und der alten Schule ein Ensemble von baugeschichtlicher, künstlerischer, ortsbildprägender und ortsgeschichtlicher Bedeutung

Datierung 1594 (Kirche); 1682 (Kreuzigungsgruppe, Relief); 1887 (Altar); Ende 16. Jh. (Kanzel); bez. 1805 (Taufe)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXV/42/2**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, Ansicht von West




Fotonummer **LXV/42/3**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, Ansicht von Norden



Fotonummer **LXV/42/4**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, Ansicht von Osten



Fotonummer **LXV/42/5**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, Sakristei und Inschrift



Fotonummer **LXV/42/8**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, zwei Gedenksteine und ein Grundstein an der Ostseite der Sakristei



Fotonummer **LXV/42/15**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Einfriedungsmauer des Kirchhofs



Fotonummer **LXV/42/16**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Südliches Eingangstor zum Kirchhof



Fotonummer **LXV/42/12**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Südliche Einfriedungsmauer des Kirchhofs



Fotonummer **LXV/42/13**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Östliches Eingangstor zum Kirchhof



Fotonummer **LXV/42/14**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Westliches Eingangstor zum Kirchhof



Fotonummer **LXV/29/6A**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Dorfkirche mit Kirchhof Dittmannsdorf



Fotonummer **LXV/29/3A**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Kriegerdenkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges



Fotonummer **F 09201329 L**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Dorfkirche



Fotonummer **F 09201329 N**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Dorfkirche - Schriftensteine (Grundstein, Umbau, Baugeschichte)



Fotonummer **F 09201329 O**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Dorfkirche - Südostecke - Schriftenstein (Erbauung)



Fotonummer	**F 09201329 S**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Kriegerdenkmal 2. Weltkrieg



Fotonummer	**F 09201329 Q**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Kriegerdenkmal 1. Weltkrieg - vor Pfarrhof und Kirchhof



Fotonummer	**F 09201329 M**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Dorfkirche - Schriftensteine (Grundstein, Umbau, Baugeschichte)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.