

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09201329
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Reinsberg
Anschrift	Hauptstraße 25 (neben)
Gem. * Fl-stck. * Flur	Dittmannsdorf * 153/1; 157
Bauwerksname	Dorfkirche und Kirchhof Dittmannsdorf (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Dorfkirche und Kirchhof Dittmannsdorf: Kirche mit Ausstattung, 13 Grabmale bzw. Fragmente von Grabmalen, Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges (vor Kirch- und Pfarrhof), Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges (Grab aus dem 18. Jh. mit Inschriftplatten für die Gefallenen des 2. Weltkrieges, an der Friedhofsmauer angebracht), Inschriftsteine (erinnernd an Erbauung und Umbau der Kirche an Sakristei und südöstlicher Kirchenecke) und Reste der Kirchhofsmauer und Eingangstor (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09299793); gemeinsam mit dem Pfarrhof und der alten Schule ein Ensemble von baugeschichtlicher, künstlerischer, ortsbildprägender und ortsgeschichtlicher Bedeutung

Datierung 1594 (Kirche); 1682 (Kreuzigungsgruppe, Relief); 1887 (Altar); Ende 16. Jh. (Kanzel); bez. 1805 (Taufe)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXV/42/2
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, Ansicht von West




Fotonummer LXV/42/3
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, Ansicht von Norden



Fotonummer LXV/42/4
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, Ansicht von Osten



Fotonummer LXV/42/5
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, Sakristei und Inschrift



Fotonummer LXV/42/8
Aufnahmejahr 1998
Fotograf UD Freiberg
Beschreibung Kirche, zwei Gedenksteine und ein Grundstein an der Ostseite der Sakristei



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/42/15
1998
UD Freiberg
Einfriedungsmauer des Kirchhofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/42/16
1998
UD Freiberg
Südliches Eingangstor zum Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/42/12
1998
UD Freiberg
Südliche Einfriedungsmauer des Kirchhofs



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/42/13
1998
UD Freiberg
Östliches Eingangstor zum Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/42/14
1998
UD Freiberg
Westliches Eingangstor zum Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/29/6A
1999
Bechter, Barbara
Dorfkirche mit Kirchhof Dittmannsdorf



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXV/29/3A
1999
Bechter, Barbara
Kriegerdenkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09201329 L
2014
Weser, Gerd
Dorfkirche



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09201329 N
2014
Weser, Gerd
Dorfkirche - Schriftensteine (Grundstein, Umbau, Baugeschichte)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09201329 O
2014
Weser, Gerd
Dorfkirche - Südstecke - Schriftenstein (Erbauung)



Fotonummer F 09201329 S
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Kriegerdenkmal 2. Weltkrieg



Fotonummer F 09201329 Q
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Kriegerdenkmal 1. Weltkrieg - vor Pfarrhof und Kirchhof



Fotonummer F 09201329 M
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Dorfkirche - Schriftensteine (Grundstein, Umbau, Baugeschichte)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

