Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09201376

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Reinsberg

Anschrift Hauptstraße 108

Gem. * Fl-stck. * Flur Dittmannsdorf * 69

Kurzcharakteristik

Seitengebäude und Torbogen eines Vierseithofes; weitgehend original erhaltener zeittypischer Fachwerkbau, Torbogen an der Rückseite des Hofes mit Schlussstein und Datierung, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Seitengebäude); bez. 1864 (Torbogen)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXII/186/15A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung Torbogen eines Vierseithofes



Fotonummer **LXII/186/19A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes, Rückseite



Fotonummer **LXII/186/20A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung Vierseithof, Gesamtansicht



Fotonummer **LXII/186/21A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Untere Denkmalschutzbehörde
Beschreibung Schlussstein des Torbogens eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09201376 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Scheune, Seitengebäude und Torbogen eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09201376 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Scheune, Seitengebäude und Torbogen eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09201376 D**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes, Abseite



Fotonummer	**F 09201376 G**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Scheune eines Vierseithofes, Abseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.