

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09202581
Kreis	Chemnitz, Stadt
Gemeinde	Chemnitz, Stadt
Anschrift	Dresdner Straße 125
Gem. * Fl-stck. * Flur	Hilbersdorf * 222/3
Zusätzl.-Anschrift	<i>Wilhelm-Weber-Straße 1a</i> <i>222/2*Hilbersdorf</i>

Kurzcharakteristik

Villa (Dresdner Straße 125) und Remisengebäude (Wilhelm-Weber-Straße 1a), Villengarten und Einfriedung; sehr gut erhaltener, monumentaler Villenbau, massiv aus großen Porphyrblöcken errichtet, mit klassizistischem Dekor, in städtebaulich wichtiger Ecklage, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1880 (Villa)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer L/5/10
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Villa (Dresdner Straße 125) und Remise (Wilhelm-Weber-Straße 1a) mit Garten und Einfriedung



Fotonummer L/5/11
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Villa (Dresdner Straße 125) und Remise (Wilhelm-Weber-Straße 1a) mit Garten und Einfriedung



Fotonummer F 09202581 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Remise (Wilhelm-Weber-Straße 1a)



Fotonummer F 09202581 B
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Villa mit Garten und Einfriedung, Ansicht von der Dresdner Straße




Fotonummer F 09202581 C
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Villa mit Garten und Einfriedung, Ansicht von Osten



Fotonummer F 09202581 D
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Villa mit Garten und Einfriedung, Ansicht von Südwesten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.	09202581	
Kreis	Chemnitz, Stadt	
Gemeinde	Chemnitz, Stadt	
Anschrift	Wilhelm-Weber-Straße 1a	
Gem. * Fl-stck. * Flur	Hilbersdorf * 222/2	
Zusätzl.-Anschrift	Wilhelm-Weber-Straße 1a	222/2*Hilbersdorf

Kurzcharakteristik

Villa (Dresdner Straße 125) und Remisengebäude (Wilhelm-Weber-Straße 1a), Villengarten und Einfriedung; sehr gut erhaltener, monumentaler Villenbau, massiv aus großen Porphyrböcken errichtet, mit klassizistischem Dekor, in städtebaulich wichtiger Ecklage, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1880 (Villa)

**Fotonummer**

Aufnahmejahr

Fotograf


Beschreibung

F 09202581 D

2017

Peker, Franziska

Villa mit Garten und Einfriedung, Ansicht von Südwesten

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

