

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09202708

Kreis Chemnitz, Stadt

Gemeinde Chemnitz, Stadt

Anschrift Dresdner Straße 234

Gem. * Fl-stck. * Flur Hilbersdorf * 286/4; 286/5

Kurzcharakteristik

Stützmauer und ehemaliges Remisengebäude; imposante, ca. 3-4 m hohe Quadermauer aus Porphyrtuff, die den Weg zu den Rats-Steinbrüchen begleitet, auf der Rückseite im Hof ehemaliges Remisengebäude aus Porphyrquadern, vermutlich einem ehemaligen Steinmetzbetrieb zugehörig, ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 19. Jh. (Remisengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer L/18/11
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Böschungsmauer und ehemaliges Wohnhaus im Hof



Fotonummer F 09202708 A
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Ehemaliges Remisengebäude, Rückseite, Ansicht von Südosten



Fotonummer F 09202708 C
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Stützmauer an der Dresdner Straße



Fotonummer F 09202708 D
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Stützmauer an der Dresdner Straße



Fotonummer F 09202708 E
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Stützmauer entlang des Weges zum ehemaligen Ratssteinbruch



Fotonummer F 09202708 F
Aufnahmejahr 2017
Fotograf Peker, Franziska
Beschreibung Stützmauer entlang des Weges zum ehemaligen Ratssteinbruch



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

