

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09202713
Kreis	Chemnitz, Stadt
Gemeinde	Chemnitz, Stadt
Anschrift	Dresdner Straße 230 (neben)
Gem. * Fl-stck. * Flur	Hilbersdorf * 288/3; 287/1
Bauwerksname	Teufelsbrücken

Kurzcharakteristik

Stützmauern mit Stützbögen; Böschungsmauern, die die beidseits eines Hohlweges sich auftürmenden Halden der angrenzenden Porphy-Steinbrüche sichern, Stützbögen (aus Ziegel und Porphy) verstärken die Sicherheit zusätzlich, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Der Zugang zum ehemaligen Ratsteinbruch, vormals Findewirth'scher Steinbruch, war nur über den Hohlweg möglich. Auf Grund der ständig zunehmenden Unfälle beim Passieren war der Besitzer des Bruches gezwungen, den Zugang zu sichern. Die Stützmauern wurden entsprechend der Entwicklung des Steinabbaus von Norden nach Süden in zwei Abschnitten errichtet. Während der ersten Bauphase wurden die Mauern verstärkt durch Porphyverstrebenungen, während der zweiten Bauphase durch Ziegelsegmentbögen. Diese spätere zusätzliche Verstärkung der Stützmauern durch die Anlage von Pfeilern und Segmentbögen wurde vermutlich durch ein Nachgeben der Mauern erforderlich. Die Pfeilervorlagen wurden ohne Verband zu den Stützmauern vorgesetzt. In Höhe der heutigen Teufelsbrücke ist in einem Lagenplan von 1871 und 1888 eine "Brücke" quer über den Weg eingezeichnet. Die Bezeichnung Teufelsbrücke ist im Volksmund entstanden, obwohl das heutige Bauwerk keine Brücke ist. Wahrscheinlich ist, dass sie auf die Benennung der hölzernen Brücke durch die Arbeiter im Steinbruch zurückgeht. Als Grabenverbau und Zugang zum Steinbruchbetrieb besitzen die sog. Teufelsbrücken baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung.

LfD/2013/2017

Datierung	1880er Jahre (Stützmauer)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	L/16/4
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna
Beschreibung	Teufelsbrücke am Weg zu den Ratssteinbrüchen



Fotonummer	L/16/5
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna
Beschreibung	Teufelsbrücke am Weg zu den Ratssteinbrüchen



Fotonummer	L/16/3
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	Stützmauern mit Stützbögen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

L/16/7

Stützmauern mit Stützbögen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09202713 A

2017

Peker, Franziska

Stützmauern mit Stützbögen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

