

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09203553
Kreis Chemnitz, Stadt
Gemeinde Chemnitz, Stadt
Anschrift Chemnitztalstraße 229
Gem. * Fl-stck. * Flur Draisdorf * 120

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Hofmauer mit Toreinfahrt und Pforte eines Dreiseithofes; geschlossen erhaltene Hofanlage, Fachwerkbauten, repräsentativer Hofeinfahrt in Ziegelmauerwerk, stattliche Gebäude in markanter, vom Ortseingang gut wahrnehmbarer Lage am zentralen Platz in Ortsmitte, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1756 (Wohnstallhaus); Ende 19. Jh. (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXII/13/0

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und gemauerte Einfahrt eines Dreiseithofes



Fotonummer LXV/3/19

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und gemauerte Einfahrt eines Dreiseithofes



Fotonummer LXV/3/20

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und gemauerte Einfahrt eines Dreiseithofes



Fotonummer DF 409 889

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

1991
Schumacher, Klaus-Dieter
Dreiseithof, Ansicht von NW

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

