

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09203556  
**Kreis** Chemnitz, Stadt  
**Gemeinde** Chemnitz, Stadt  
**Anschrift** Auenstraße 10  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Draisdorf \* 8

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Vierseithofes; Wohnstallgebäude mit unter Bekleidung erhaltenem Fachwerkobergeschoss, Seitengebäude mit Kumthalle, geringer Veränderungsgrad, Zeugnis der ländlich geprägten Ortsbebauung, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1865 (Wohnstallhaus); 18. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXV/3/10  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung** Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Vierseithofes




**Fotonummer** LXV/3/11  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung** Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Vierseithofes



**Fotonummer** DF 409 895  
**Aufnahmejahr** 1991  
**Fotograf** Schumacher, Klaus-Dieter  
**Beschreibung** Wohnstallhaus, Hofansicht

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

