

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09203706  
**Kreis** Chemnitz, Stadt  
**Gemeinde** Chemnitz, Stadt  
**Anschrift** Chemnitztalstraße 238  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Draisdorf \* 3/16

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude sowie Torbogen und Pforte eines Bauernhofes; stattliche Gebäude mit verbindender Hofeinfahrt, Fachwerkobergeschosse erhalten, markante und ortsbildbestimmende Lage an zentralem Platz in der Ortsmitte mit ausgeprägter Straßenbiegung, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** Ende 18. Jh. (Wohnstallhaus); 1. Viertel 19. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXV/3/6  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXV/3/16  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung Wohnstallhaus und Seitengebäude einer ehemaligen Bauernhofes mit Tormauer



**Fotonummer** LXV/3/17  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung Wohnstallhaus und Seitengebäude einer ehemaligen Bauernhofes mit Tormauer



**Fotonummer** DF 409 890  
 Aufnahmejahr 1991  
 Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter  
 Beschreibung Dreiseithof, Ansicht von S



**Fotonummer** DF 409 891  
 Aufnahmejahr 1991  
 Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter  
 Beschreibung Dreiseithof, Eingangs- und Hoftor

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

