

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09203915
Kreis	Chemnitz, Stadt
Gemeinde	Chemnitz, Stadt
Anschrift	Bornaer Straße 25; 27; 27a; 27b; 27c; 27d; 27e; 27f; 31
Gem. * Fl-stck. * Flur	Borna * 13/y; 13/z; 525/1; 525/2; 525/3; 525/4; 525/5; 525/6; 525/7; 525/8
Bauwerksname	Wohnanlage Brunnenhof (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof, bestehend aus drei Wohnhäusern (Nr. 25, Nr. 27-27f, Nr. 31, alle Sachgesamtheitsteile) mit zugehörigem Wohngrün, davon ein Haus (Nr. 25) mit Laden; hofartige Anlage mit zwei traufständigen Wohnhäusern an der Straße, Gartenhof (ursprünglich mit Brunnen, heute stark geschädigt), rückwärtig geschlossen durch Wohnhauszeile über die gesamte Länge (ausgebildet als Laubenganghaus), einfache Formensprache im Stil der Neuen Sachlichkeit, geprägt durch akzentuierende Ziegelsteindetails, städtebaulich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1929-1931 lt. Bauakte (Wohnanlage)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXI/100/3
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof: Rückwärtiger Wohnblock, hofabgewandte Seite, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer LXI/100/4
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof: Rückwärtiger Wohnblock, Seite zum Innenhof, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer LXI/100/5
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof: Wohnhaus, Seite zum Innenhof, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer LXI/100/6
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof: Wohnhaus mit Laden, Straßenseite, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer LXI/100/7
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof: Wohnhaus mit Laden, Straßenseite, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer LXI/100/8
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof: Hof mit Brunnen, vorn angeschnitten Nr. 25, 31, hinten der Wohnblock Nr. 27-27f, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/100/9

1997

Stabenow, Jörg

Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof, Wohnhaus, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09203915 A

2017

Peker, Franziska

Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof, Wohnhaus, hofseitige Ansicht, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09203915 B

2017

Peker, Franziska

Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof, Wohnhaus, Ansicht von der Straße, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09203915 C

2017

Peker, Franziska

Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof, Wohnhaus mit Laden, Ansicht von der Straße, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09203915 D

2017

Peker, Franziska

Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof, Rückwärtiger Wohnblock, Teil einer Wohnanlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09203915 E

2017

Peker, Franziska

Sachgesamtheit Wohnanlage Brunnenhof, Rückwärtiger Wohnblock, Teil einer Wohnanlage



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

