

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09204694
<b>Kreis</b>	Chemnitz, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Chemnitz, Stadt
<b>Anschrift</b>	Flemmingstraße 8; 8a; 8b; 8c; 8d; 8e; 8f; 8g; 8h
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Altendorf * 342/27; 342/25
<b>Bauwerksname</b>	Landesblindenanstalt (Sachgesamtheit); Rehabilitationszentrum für Blinde und Sehbehinderte

### Kurzcharakteristik

**Sachgesamtheit** Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile); wertvolle architektonisch-städtebauliche Gesamtanlage mit rechtwinkligem Wegenetz bei freier Anordnung der abwechslungsreich gestalteten Einzelgebäude, unter denen sich Kirche, Verwaltungs- und Schulgebäude, eine Turnhalle, ein großes Gebäude für die Betriebstechnik und zahlreiche Wohnbauten befinden, bedeutsam als ungewöhnlich großes Ensemble von Sozialbauten, bemerkenswert aufgrund seines sehr guten Erhaltungszustandes, ortsgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1905 gegründet (Heilanstalt)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXI/64/31

Aufnahmejahr

Fotograf

Beschreibung

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer** LXI/64/33

Aufnahmejahr

Fotograf

Beschreibung

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/64/34**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/64/35**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/64/36**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/64/36A**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/2**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)  
**LXI/65/5**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/7**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/9**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/10**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/11**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)

**LXI/65/12**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/13**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/14**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/15**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/16**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden  
Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen  
Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitseile)

**LXI/65/17**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden  
Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,  
17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38,  
39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges  
Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr.  
47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe  
Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des  
Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden  
Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen  
Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitseile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/18**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden  
Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,  
17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38,  
39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges  
Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr.  
47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe  
Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des  
Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden  
Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen  
Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitseile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/20**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden  
Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,  
17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38,  
39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges  
Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr.  
47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe  
Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des  
Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden  
Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen  
Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitseile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/21**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden  
Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,  
17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38,  
39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges  
Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr.  
47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe  
Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des  
Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden  
Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen  
Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitseile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/23**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden  
Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,  
17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38,  
39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges  
Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr.  
47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)

**LXI/65/24**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/27**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/28**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/31**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXI/65/32**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr.



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)

**LXI/65/35**

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)

**LXI/65/36**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)

**LXI/65/E**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

Sachgesamtheit Landesblindenanstalt, mit folgenden Einzeldenkmalen: Gebäude 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 52, Wagenremisen und scheunenartiges Gebäude (bei Nr. 19), Taubenhaus (hinter Nr. 52), Keller (bei Nr. 47), sowie Gefallenendenkmal bei Nr. 40 (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09299969), weiterhin Einfriedung des Grundstücks, die zwischen den Gebäuden liegenden Gartenanlagen und sog. Kollektorengänge zur haustechnischen Versorgung der Gebäude (Sachgesamtheitsteile)


**LXI/66/1**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

1997  
Stabenow, Jörg  
Gebäude 7

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

