

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09204728
Kreis	Chemnitz, Stadt
Gemeinde	Chemnitz, Stadt
Anschrift	Bürgerstraße 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Schloßchemnitz * 316/5; 316/6; 316/7; 316/8; 316/9; 316/10; 316/13; 316/17
Bauwerksname	Klinikum Küchwald (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Klinikum Küchwald: Stations- und Bettenhäuser (Häuser Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 und 12), zwei Verbindungsgänge zwischen den Häusern 3, 4 und 5, Pförtnerhäuschen (Häuser 20 und 21), technisches Betriebsgebäude (ehem. Kesselhaus, Haus 17), ehem. Pathologie (Haus 15), Verwaltungsgebäude (ehem. Wäscherei, Haus 19), Verwaltungsgebäude (ehem. Küchengeb., Haus 24) und zwei Wohnhäuser (Häuser 22 und 23), ein zeitgenössischer Hydrant, zwei Torpfeiler und straßenseitige Einfriedung sowie parkartige Grünanlage (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09302603); Krankenhauskomplex mit einer Gruppe regelmäßig angeordneter, aufeinander bezogener Stations- und Bettenhäuser sowie vorgelagerten Betriebsgebäuden in unregelmäßiger Anordnung, Putzbauten im Stil der Reformarchitektur des beginnenden 20. Jahrhunderts, umgeben von parkartig gestalteten Grünanlagen mit altem Baumbestand, ortsgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1912-1915 (Krankenhausbestandteil); um 1915 (Hydrant)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXI/168/33
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Einfahrt mit Gebäuden 21 und 22, Pförtnerhäuschen



Fotonummer LXI/168/34
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Aufnahmestation



Fotonummer LXI/168/35
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Gebäude 23, Wohnhaus



Fotonummer LXI/168/36
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Gebäude 17, technisches Betriebsgebäude



Fotonummer LXI/69/1
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Stabenow, Jörg
Beschreibung Gebäude 13, Pathologie



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/69/3
1997
Stabenow, Jörg
Gebäude 19, Verwaltungsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/69/6
1997
Stabenow, Jörg
Gebäude 11, Bettenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/69/11
1997
Stabenow, Jörg
Gebäude 5, Bettenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/69/12
1997
Stabenow, Jörg
Gebäude 3, Bettenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/69/14
1997
Stabenow, Jörg
Gebäude 24, Küche



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/69/17
1997
Stabenow, Jörg
Gebäude 3, Bettenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXI/69/18
1997
Stabenow, Jörg
Eingangssituation mit Gebäuden 21 und 22, Pfortnerhäuschen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 A
2018
Peker, Franziska
Haus 21, Pfortnerhäuschen, Ansicht von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 B
2018
Peker, Franziska
Haus 20, Ansicht von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 C
2018
Peker, Franziska
Einfriedung neben Haus 21, Ansicht von Westen




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 D
2018
Peker, Franziska
Haus 17 (ehem. Kesselhaus), Ansicht von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 G
2018
Peker, Franziska
Häuser 5 und 6, Ansicht von Südosten




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 E
2018
Peker, Franziska
Häuser 20 und 21, Eingang zum Klinikumgelände, Ansicht von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 F
2018
Peker, Franziska
Häuser 2 und 3, Ansicht von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 H
2018
Peker, Franziska
Haus 15, Ansicht von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 I
2018
Peker, Franziska
Haus 19 (ehem. Wäschereigeb.), Ansicht von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 J
2018
Peker, Franziska
Haus 23 (ehem. Beamtenwohnhaus), Ansicht von Nordwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 K
2018
Peker, Franziska
Haus 3, Ansicht von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 L
2018
Peker, Franziska
Häuser 22 und 23, Ansicht von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 M
2018
Peker, Franziska
Haus 22, Ansicht von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 N
2018
Peker, Franziska
Haus 3, Ansicht von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 O
2018
Peker, Franziska
Haus 19 (ehem. Wäscherei), Ansicht von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 P
2018
Peker, Franziska
Haus 4 (ehem. Badehaus), Ansicht von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 Q
2018
Peker, Franziska
Haus 5 (Bettenhaus), Ansicht von Nordosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 R
2018
Peker, Franziska
Verbindungsgang zwischen den Häusern 3 und 5



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 S
2018
Peker, Franziska
Häuser 4 und 3, Ansicht von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 T
2018
Peker, Franziska
Haus 1, Ansicht von Nordosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09204728 U
2018
Peker, Franziska
Häuser 1 und 2, Ansicht von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09204728 X
2022
UD Chemnitz
restaurierter Hydrant nach Translozierung, südöstlich neben Haus 2

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

