

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09205759
<b>Kreis</b>	Mittelsachsen
<b>Gemeinde</b>	Roßwein, Stadt
<b>Anschrift</b>	Kirchplatz -
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Roßwein * 1; 7; 904; 904a
<b>Bauwerksname</b>	Ev. Stadtkirche St. Marien

### Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung, Kirchplatz mit Treppe vor dem Kirchturm und Luthereiche sowie Pflasterung und weiterer Treppe im Südosten; ortsgeschichtlich und kunstgeschichtlich von Bedeutung, ortsbildprägende mächtige Hallenkirche mit spätgotischem Chor und eingestelltem Westturm, dieser mit oktogonalem Glockengeschoss, siehe auch Kriegerdenkmal (An der Kirche - Obj. 09205769)

**Datierung** 1513 (Kirche); 1810-1815 Wiederaufbau (Kirche); 1814 (Altar); Ende 19. Jh. (Kanzel); 1897 (Kirchenfenster)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXIII/11/28  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Dannien-Maassen, Hanna  
**Beschreibung** Kirche, Vorplatz und Treppe




**Fotonummer** LXXIII/11/29  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Dannien-Maassen, Hanna  
**Beschreibung** Kirche, Portal



**Fotonummer** DF 410 476  
**Aufnahmejahr** 1991  
**Fotograf** Weimer, Michael  
**Beschreibung** Kirche, Ansicht von NW



**Fotonummer** DF 410 477  
**Aufnahmejahr** 1991  
**Fotograf** Weimer, Michael  
**Beschreibung** Kirche, W-Portal



**Fotonummer** F 09205759 D  
**Aufnahmejahr** 2008  
**Fotograf** Nitzsche, Mathis  
**Beschreibung** Kirche



**Fotonummer** F 09205759 E  
**Aufnahmejahr** 2020  
**Fotograf** Eppele, Silke  
**Beschreibung** nördlicher Kirchplatz mit Grüngestaltung, Luthereiche (links) und Kriegerdenkmal; Blick von Nordosten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09205759 F**  
2020  
Epple, Silke  
westlicher Kirchplatz mit Grüngestaltung und Treppe; Blick von Norden




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09205759 G**  
2020  
Epple, Silke  
westlicher Kirchplatz mit Grüngestaltung und Treppe; Blick von Nordwesten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09205759 H**  
2020  
Epple, Silke  
Treppe vor der Westfassade der Kirche; Blick von Westen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09205759 I**  
2020  
Epple, Silke  
westlicher Kirchplatz mit Grüngestaltung und Treppe; Blick von Südwesten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09205759 J**  
2020  
Epple, Silke  
südöstliche Treppe; Blick von Nordosten

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

