

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09205759
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Roßwein, Stadt
Anschrift	Kirchplatz -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Roßwein * 1; 7; 904; 904a
Bauwerksname	Ev. Stadtkirche St. Marien

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung, Kirchplatz mit Treppe vor dem Kirchturm und Luthereiche sowie Pflasterung und weiterer Treppe im Südosten; ortsgeschichtlich und kunstgeschichtlich von Bedeutung, ortsbildprägende mächtige Hallenkirche mit spätgotischem Chor und eingestelltem Westturm, dieser mit oktogonalem Glockengeschoss, siehe auch Kriegerdenkmal (An der Kirche - Obj. 09205769)

Datierung 1513 (Kirche); 1810-1815 Wiederaufbau (Kirche); 1814 (Altar); Ende 19. Jh. (Kanzel); 1897 (Kirchenfenster)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXIII/11/28
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna
Beschreibung Kirche, Vorplatz und Treppe




Fotonummer LXXIII/11/29
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna
Beschreibung Kirche, Portal



Fotonummer DF 410 476
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Kirche, Ansicht von NW



Fotonummer DF 410 477
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Kirche, W-Portal



Fotonummer F 09205759 D
Aufnahmejahr 2008
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirche



Fotonummer F 09205759 E
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Eppele, Silke
Beschreibung nördlicher Kirchplatz mit Grüngestaltung, Luthereiche (links) und Kriegerdenkmal; Blick von Nordosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09205759 F
2020
Epple, Silke
westlicher Kirchplatz mit Grüngestaltung und Treppe; Blick von Norden




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09205759 G
2020
Epple, Silke
westlicher Kirchplatz mit Grüngestaltung und Treppe; Blick von Nordwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09205759 H
2020
Epple, Silke
Treppe vor der Westfassade der Kirche; Blick von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09205759 I
2020
Epple, Silke
westlicher Kirchplatz mit Grüngestaltung und Treppe; Blick von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09205759 J
2020
Epple, Silke
südöstliche Treppe; Blick von Nordosten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

