

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09205880
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Roßwein, Stadt
Anschrift Ossig 4
Gem. * Fl-stck. * Flur Ossig * 14/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines ehemaligen Dreiseithofes; gut erhaltenes Wohnstallhaus in Fachwerkbauweise von baugeschichtlichem und sozialgeschichtlichem Wert

Datierung bez. 1859 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXIII/22/2
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen; Gellrich
Beschreibung Wohnstallhaus und Einfriedung (Toreinfahrt) eines ehemaligen Dreiseithofes



Fotonummer F 09205880 A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus eines ehemaligen Dreiseithofes, Ansicht Wohnstallhaus



Fotonummer F 09205880 B
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus und Einfriedung (Toreinfahrt) eines ehemaligen Dreiseithofes; Wohnstallhaus, Fassadenausschnitt 1. Obergeschoss

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

