Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09205880
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Roßwein, Stadt
Anschrift	Ossig 4
Gem. * Fl-stck. * Flur	Ossig * 14/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines ehemaligen Dreiseithofes; gut erhaltenes Wohnstallhaus in Fachwerkbauweise von baugeschichtlichem und sozialgeschichtlichem Wert

Datierung	bez. 1859 (Wohnstallhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXIII/22/2**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Dannien-Maassen; Gellrich
Beschreibung	Wohnstallhaus und Einfriedung (Toreinfahrt) eines ehemaligen Dreiseithofes




Fotonummer	**F 09205880 A**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Noack, Thomas
Beschreibung	Wohnstallhaus eines ehemaligen Dreiseithofes, Ansicht Wohnstallhaus



Fotonummer	**F 09205880 B**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Noack, Thomas
Beschreibung	Wohnstallhaus und Einfriedung (Toreinfahrt) eines ehemaligen Dreiseithofes; Wohnstallhaus, Fassadenausschnitt 1. Obergeschoss

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.