

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09205881
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Roßwein, Stadt
Anschrift Ossig 5
Gem. * Fl-stck. * Flur Ossig * 15

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Einfriedungsmauer eines Dreiseithofes; gut erhaltener Bauernhof mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden in Fachwerkbauweise von baugeschichtlichem und ortsgeschichtlichem Wert

Datierung 1. H. 19. Jh. (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXIII/22/8
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer LXXIII/22/7
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer LXXIII/22/6
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

