Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09205881
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Roßwein, Stadt
Anschrift	Ossig 5
Gem. * Fl-stck. * Flur	Ossig * 15

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und Einfriedungsmauer eines Dreiseithofes; gut erhaltener Bauernhof mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden in Fachwerkbauweise von baugeschichtlichem und ortsgeschichtlichem Wert

Datierung	1. H. 19. Jh. (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhof)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXIII/22/8**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung	Seitengebäude eines Dreiseithofes




Fotonummer	**LXXIII/22/7**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung	Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer	**LXXIII/22/6**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.