Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09205894
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Roßwein, Stadt
Anschrift	Wetterwitzer Straße 16
Gem. * Fl-stck. * Flur	Gleisberg * 469

Kurzcharakteristik

Scheune und Seitengebäude eines Vierseithofes; weitestgehend original erhaltene Gebäude, typische Wirtschaftsgebäude des 19. Jahrhunderts, von baugeschichtlichem Wert

Datierung	19. Jh. (Scheune); 19. Jh. (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer	**LXXIII/27/35**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung	Wohnstallhaus, Scheune und Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 09205894 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Scheune und Seitengebäude eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.