

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09205902
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Roßwein, Stadt
Anschrift	Haßlau 39
Gem. * Fl-stck. * Flur	Haßlau * 84/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithof; ortsbildprägendes, ländliches Anwesen mit gut erhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden in Fachwerkbauweise von baugeschichtlichem und sozialgeschichtlichem Wert

Datierung bez. 1798 (Wohnstallhaus); 1. H. 19. Jh. (Seitengebäude); 1. H. 19. Jh. (Kumthalle)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

LXXIII/26/30

Aufnahmejahr

1999

Fotograf

Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.

Beschreibung

Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer

LXXXVIII/30/11A

Aufnahmejahr

2000

Fotograf

Remus, Cornelia

Beschreibung

Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Wohnstallhaus (Rück- und Giebelseite)



Fotonummer

LXXXVIII/30/16A

Aufnahmejahr

2000

Fotograf

Remus, Cornelia

Beschreibung

Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Wohnstallhaus (Rückseite, OG Fachwerk verputzt)



Fotonummer

LXXXVIII/30/12A

Aufnahmejahr

2000

Fotograf

Remus, Cornelia

Beschreibung

Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Stallgebäude (Giebelansicht) Eingangsseite



Fotonummer

LXXXVIII/30/13A

Aufnahmejahr

2000

Fotograf

Remus, Cornelia

Beschreibung

Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Stallgebäude (Rückseite)



Fotonummer

LXXXVIII/30/8A

Aufnahmejahr

2000

Fotograf

Remus, Cornelia

Beschreibung

Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Scheune (Rückseite)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

