Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09205902

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Roßwein, Stadt

Anschrift Haßlau 39

Gem. * Fl-stck. * Flur Haßlau * 84/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithof; ortsbildprägendes, ländliches Anwesen mit gut erhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden in Fachwerkbauweise von baugeschichtlichem und sozialgeschichtlichem Wert

Datierung bez. 1798 (Wohnstallhaus); 1. H. 19. Jh. (Seitengebäude); 1. H. 19. Jh. (Kumthalle)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXIII/26/30**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer **LXXXVIII/30/11A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Wohnstallhaus (Rück- und Giebelseite)



Fotonummer **LXXXVIII/30/16A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Wohnstallhaus (Rückseite, OG Fachwerk verputzt)



Fotonummer **LXXXVIII/30/12A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Stallgebäude (Giebelansicht) Eingangsseite



Fotonummer **LXXXVIII/30/13A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Stallgebäude (Rückseite)



Fotonummer **LXXXVIII/30/8A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Remus, Cornelia
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Stallgebäude und Seitengebäude eines Vierseithofes; Scheune (Rückseite)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.