Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09205911

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Roßwein, Stadt

Anschrift Hauptstraße 32

Gem. * Fl-stck. * Flur Gleisberg * 31/5

Kurzcharakteristik

Seitengebäude (Torhaus) und Giebelfassade des Auszugshauses eines ehemaligen Vierseithofes; original erhaltenes Torhaus, zwei große Rundbögen mit Schlussstein, Putzassade des Auszugshauses in Formen der 1840er Jahre, etwas reduziert, ortsbildprägend, heimatgeschichtliche Bedeutung

Datierung bez. 1832 (Torhaus); um 1840 (Fassade)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXIII/27/21**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Torhaus und Wohnhaus des ehemaligen Bauernhofes



Fotonummer **LXXIII/27/20**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Torhaus und Wohnhaus des ehemaligen Bauernhofes



Fotonummer **LXXXIII/39/5**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Giebel des Wohnhauses



Fotonummer **LXXXIII/39/4**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Torhaus und Wohnhaus einer Hofanlage, Wohnhaus kein Denkmal




Fotonummer **F 09205911 A**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude (Torhaus) des ehemaligen Bauernhofes



Fotonummer **F 09205911 C**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude (Torhaus) des ehemaligen Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.