

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09205911
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Roßwein, Stadt
Anschrift	Hauptstraße 32
Gem. * Fl-stck. * Flur	Gleisberg * 31/5

Kurzcharakteristik

Seitengebäude (Torhaus) und Giebelfassade des Auszugshauses eines ehemaligen Vierseithofes; original erhaltenes Torhaus, zwei große Rundbögen mit Schlussstein, Putzassade des Auszugshauses in Formen der 1840er Jahre, etwas reduziert, ortsbildprägend, heimatgeschichtliche Bedeutung

Datierung bez. 1832 (Torhaus); um 1840 (Fassade)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXIII/27/21
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Torhaus und Wohnhaus des ehemaligen Bauernhofes



Fotonummer LXXIII/27/20
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Beschreibung Torhaus und Wohnhaus des ehemaligen Bauernhofes



Fotonummer LXXXIII/39/5
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Giebel des Wohnhauses



Fotonummer LXXXIII/39/4
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Torhaus und Wohnhaus einer Hofanlage, Wohnhaus kein Denkmal




Fotonummer F 09205911 A
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude (Torhaus) des ehemaligen Bauernhofes



Fotonummer F 09205911 C
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude (Torhaus) des ehemaligen Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

