

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09206790
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Frauenstein, Stadt
Anschrift Bergstraße 33
Gem. * Fl-stck. * Flur Dittersbach * 60

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und Scheune sowie drei Torbögen eines Vierseithofes; in sehr gutem Originalzustand geschlossene erhaltene Hofanlage, bemerkenswert die erhaltenen Torbögen, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); bez. 1788 (Auszugshaus); um 1800 (Scheune); bez. 1805 (Torbogen)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXV/66/17
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXV/66/18
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXV/66/19
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXV/66/20
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXV/66/21
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXV/66/22
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXV/66/23



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVII/70/00

1999
Koch, Ditte
Scheune, linke Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVII/70/0

1999
Koch, Ditte
Vierseithof, Detail Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVII/70/0A

1999
Koch, Ditte
Vierseithof, Detail Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVII/70/1

1999
Koch, Ditte
Wohnstallhaus, Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVII/70/2

1999
Koch, Ditte
Wohnstallhaus, hintere Traufseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVII/70/3

1999
Koch, Ditte
Wohnstallhaus, linke Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVII/70/4

1999
Koch, Ditte
Auszugshaus, rechte Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVII/70/5

1999
Koch, Ditte
Vierseithof, zugesetzter Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVII/70/6

1999
Koch, Ditte
Auszugshaus, linke Giebelseite



Fotonummer LXXVII/70/7
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Auszugshaus, vordere Traufseite



Fotonummer LXXVII/70/8
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Wohnstallhaus, vordere Traufseite



Fotonummer LXXVII/70/9
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Vierseithof, Detail Schlussstein



Fotonummer LXXVII/70/10
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Vierseithof, Torbogen



Fotonummer LXXVII/70/11
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Scheune, vordere Traufseite



Fotonummer LXXVII/70/12
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Vierseithof, Torbogen



Fotonummer LXXXI/73/22
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Vierseithof, Torbogen mit Schlussstein und Schrifttafel



Fotonummer LXXXI/73/23
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Wohnstallhaus, rechte Giebelseite



Fotonummer LXXXI/73/24
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Wohnstallhaus, hintere Traufseite



Fotonummer LXXXI/73/25
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Wohnstallhaus, vordere Traufseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/73/26
1999
Koch, Ditte
Scheune, vordere Traufseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/73/27
1999
Koch, Ditte
Scheunendurchfahrt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/73/28
1999
Koch, Ditte
Scheune, rechte Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/73/29
1999
Koch, Ditte
Torbogen zwischen Scheune und Wohnstallhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/73/31
1999
Koch, Ditte
Wohnstallhaus, linke Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/73/32
1999
Koch, Ditte
Vierseithof, Lage zur Bergstraße



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/73/33
1999
Koch, Ditte
Wohnstallhaus, linke Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXI/73/35
1999
Koch, Ditte
Abzweigung Zufahrt Vierseithof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09206790 A
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof, nördliche Giebelseite des Wohnhauses und nördliches Seitengebäude sowie Torbogen der Zufahrt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09206790 B
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof, östlicher Giebel und nördliche Längsseite des nördlichen Seitengebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09206790 C
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof, nördlicher Giebel und Teilansicht Hofseite des Wohnhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09206790 D
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof, Teilansicht Hofseite des östlichen Wohnstallhauses sowie Torbogen-Verbindung zur Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09206790 E
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof, winklig zueinander stehendes nördliches Seitengebäude und östliches Wohnstallhaus sowie zugemauerter Torbogen dazwischen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09206790 F
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof, Detailansicht zugemauerter Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09206790 G
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof, Detailansicht Schlussstein mit Datierung und Inschrifttafel des zugemauerten Torbogens

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

