

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09207689
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Roßwein, Stadt
Anschrift An der Schnauder 18
Gem. * Fl.-stck. * Flur Littdorf * 2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, Scheune und Hopfplasterung eines Vierseithofes; ortsbildprägende, authentisch erhaltene Hofanlage, Bestandteil der alten Ortsstruktur, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. H. 19. Jh. (Wohnstallhaus); 2. H. 19. Jh. (Seitengebäude); 1. H. 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Auszug aus der Denkmalkarte



