Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument


Obj.-Dok.-Nr.	09207689
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Roßwein, Stadt
Anschrift	An der Schnauder 18
Gem. * Fl-stck. * Flur	Littdorf * 2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude, Scheune und Hofpflasterung eines Vierseithofes; ortsbildprägende, authentisch erhaltene Hofanlage, Bestandteil der alten Ortsstruktur, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	2. H. 19. Jh. (Wohnstallhaus); 2. H. 19. Jh. (Seitengebäude); 1. H. 19. Jh. (Scheune)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.