

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09207699
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Roßwein, Stadt
Anschrift	Zum Lindicht 5; 7; 8; 9
Gem. * Fl-stck. * Flur	Otzdorf * 8; 11; 12; 13; 15; 204
Bauwerksname	Gutsanlage Otzdorf (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Gutsanlage Otzdorf: Herrenhaus, zwei Nebengebäuden, 2 Torpfeiler und Brücke (siehe auch Sachgesamtheitsliste - obj 09303780, gleiche Anschrift); gut erhaltene Wohn- und Wirtschaftsgebäude des ehem. Rittergutes sowie Reste der Einfriedung und Brücke an der Gutszufahrt von baugeschichtlicher, regionalgeschichtlicher sowie ortsbildprägender Bedeutung

Datierung um 1800, Kern älter (Herrenhaus); um 1800 (Nebengebäude); bez. 1699 (Brücke)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09207699 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Nebengebäude



Fotonummer **F 09207699 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **F 09207699 D**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer **F 09207699 E**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer **F 09207699 F**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Zaunspfeiler - Detailansicht Flurstück 204



Fotonummer **F 09207699 G**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Brücke Zufahrt Flurstück 204



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207699 H
2011
Weser, Gerd
Herrenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207699 I
2011
Weser, Gerd
Doppelhaus - Nebengebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

