Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09207703
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Roßwein, Stadt
Anschrift	Rudelsdorfer Straße 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Otzdorf * 65/4; 148/3

Kurzcharakteristik


Wohnstallhaus, Scheune, zwei Seitengebäude und Hofpflasterung eines Vierseithofes; Hofstruktur erhalten, weitestgehend originale Gebäude, baugeschichtlich, sozialgeschichtlich und landschaftsprägend von Bedeutung

Datierung	bez. 1856 (Wohnstallhaus); M. 19. Jh. (Seitengebäude); M. 19. Jh. (Scheune); bez. 1856 (Vierseithof)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09207703 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus, Scheune, zwei Seitengebäude und Hofpflasterung eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.