

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09207703  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Roßwein, Stadt  
**Anschrift** Rudelsdorfer Straße 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Otdorf \* 65/4; 148/3

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune, zwei Seitengebäude und Hopfplasterung eines Vierseithofes; Hofstruktur erhalten, weitestgehend originale Gebäude, baugeschichtlich, sozialgeschichtlich und landschaftsprägend von Bedeutung


**Datierung** bez. 1856 (Wohnstallhaus); M. 19. Jh. (Seitengebäude); M. 19. Jh. (Scheune); bez. 1856 (Vierseithof)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09207703 A</b>
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus, Scheune, zwei Seitengebäude und Hopfplasterung eines Vierseithofes

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

