

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09207706
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Roßwein, Stadt
Anschrift Reichenbacher Weg 5
Gem. * Fl-stck. * Flur Otdorf * 34/10; 34/11

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Durchfahrtscheune eines Vierseithofes; in seiner Struktur sehr gut erhaltener Hof mit ortsbildprägenden Fachwerk-Bauten, von baugeschichtlichem und sozialgeschichtlichem Wert


Datierung Anfang 19. Jh. (Wohnstallhaus); um 1800 (Seitengebäude); um 1800 (Scheune);
Anfang 19. Jh. (Vierseithof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXXVI/80/10
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna/Dr. Monstadt
Beschreibung	Durchfahrtscheune u. Seitengebäude eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

