

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09207756
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Hartha, Stadt
Anschrift Am Schanzenbach 123
Gem. * Fl-stck. * Flur Gersdorf * 196/3

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes; weitgehend originale Gebäude, mit Fachwerk-Konstruktion, in ortsbildprägender Lage am Dorfeingang gelegen, heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. H. 19. Jh. (Wohnstallhaus); 19. Jh. (Scheune); 1. H. 19. Jh. (Dreiseithof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



| | |
|-------------------|---|
| Fotonummer | F 09207756 A |
| Aufnahmejahr | 2014 |
| Fotograf | Weser, Gerd |
| Beschreibung | Wohnstallhaus und Scheune eines Dreiseithofes |

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

