Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09207763

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Hartha, Stadt

Anschrift Kieselbach 6

Gem. * Fl-stck. * Flur Kieselbach * 60

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; in seiner Struktur original erhaltener, dominant liegender Vierseithof mit typischen ländlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden mit zahlreichen interessanten Baudetails wie eine dreibogigen Kumthalle, hausgeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1872 dat. (Wohnstallhaus); bez. 1836 (Seitengebäude); um 1870 (Seitengebäude); 2. H. 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09207763 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, Stallgebäude, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09207763 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, Stallgebäude, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09207763 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, Stallgebäude, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.