

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09207773
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Hartha, Stadt
Anschrift Am Schanzenbach 103
Gem. * Fl-stck. * Flur Gersdorf * 177/9

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; in seiner Hofstruktur erhaltenes Bauerngut in gutem Originalzustand, zum Teil Fachwerk-Gewände, heimatgeschichtlich von Bedeutung


Datierung bez. 1853 (Wohnstallhaus); um 1800 (Wohnstallhaus); 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09207773 A
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes - Blick von der Straße Am Schanzenbach

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

