

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09207786
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Hartha, Stadt
Anschrift Am Schanzenbach 70
Gem. * Fl-stck. * Flur Gersdorf * 37/7

Kurzcharakteristik

Scheune eines Vierseithofes; ortsbildprägendes Fachwerk-Gebäude in sehr gutem Originalzustand


Datierung um 1900 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09207786 A
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

