

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09207984
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Pockau-Lengefeld, Stadt
Anschrift	Huthaer Weg 9; 11; 13
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wernsdorf * 452; 453; 472; 639a; 638
Bauwerksname	Rittergut Wernsdorf b. Pockau

Kurzcharakteristik

Herrenhaus (Nr. 11), Nebengebäude (neben Nr. 9), Gutsпарк mit Pavillon, Stützmauern und Gartenplastiken, Einfriedung sowie Toreinfahrt eines ehemaligen Rittergutes (Allodialgut); ortshistorische und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1920, im Kern älter (Nr. 11, Herrenhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXVIII/21/27A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Toreinfahrt



Fotonummer LXXVIII/21/28A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Herrenhaus, Rückseite



Fotonummer LXXVIII/21/29A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer LXXVIII/21/30A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Herrenhaus (Nr. 11, rechts) und Nebengebäude (neben Nr. 9, vorn links)



Fotonummer LXXVIII/21/31A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Aussichtspavillon im Park



Fotonummer LXXVIII/21/32A
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Nebengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/21/33A
1999
Bechter, Barbara
Herrenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 A
2015
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: nördliches Zufahrttor, im Hintergrund
Verbindungsbau; Blick von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 B
2015
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Einfriedung; Blick von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 C
2015
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 D
2015
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutshof mit regelmäßig gestaltetem
Garten und Aussichtspavillon; Blick vom Herrenhaus nach
Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 E
2015
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Nebengebäude; Blick von Nordosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 F
2015
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Aussichtspavillon und zwei
Hirschplastiken; Blick von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 G
2015
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Herrenhaus; Blick von Südwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 I
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: nordöstliches Zufahrtstor; Blick von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 J
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutspark



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 K
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutspark



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 L
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutspark mit Teich; Blick von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 M
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutspark mit Teich; Blick von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 N
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutshof; Blick von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 O
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutshof; Blick von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 P
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutshof, Stützmauern mit Pergola; Blick von Nordwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09207984 Q
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutshof; Blick vom Pavillon nach Norden zum Herrenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09207984 R
2018
Weser, Gerd
Rittergut Wernsdorf: Gutshof; Blick vom Herrenhaus nach Süden zum Pavillon

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

