Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208147

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Leisnig, Stadt

Anschrift Doberquitz 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Doberquitz * 11

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune und zwei Seitengebäude eines Vierseithofes; intakte Hofstruktur, zum Teil sehr gut erhaltene Fachwerk-Gebäude, ortsbildprägend, Wohnstallhaus mit alter Fachwerk-Konstruktion (K-Strebe), von großer baugeschichtlicher und sozialgeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Vollständig erhaltener Vierseithof, teilweise mit wertvollem Baubestand aus dem frühen 18. Jh. Mit Ausnahme von Teilen des Wohnstallhauses Fachwerkbauten, teilweise massiv unterfahren. Denkmalgerecht saniert. Scheune: Fachwerk-Konstruktion, steiles Satteldach; Wohnstallhaus: EG massiv, OG zur Hälfte massiv, andere Hälfte alte Fachwerk-Konstruktion mit K-Strebe, Porphyrportal mit datiertem Schlußstein, eine Giebelseite Fachwerk (verbrettert); 1. Seitengebäude: EG massiv, OG Fachwerk, originale Mitteldrehflügelfenster, Krüppelwalmdach; 2. Seitengebäude: mit Durchfahrt, EG massiv, OG Fachwerk, Krüppelwalmdach.

Nur vereinzelt noch anzutreffen sind in diesem Landschaftsraum Fachwerkgebäude mit K-Streben. Auch historische Fenster, wie die noch erhaltenen Mitteldrehflügelfenster sind inzwischen nur noch selten. Eine Besonderheit bildet das Torhaus, möglicherweise ein späterer Erweiterungsbau des Seitengebäudes, der durch die topografische Lage des Hofes nur in dieser Weise erfolgen konnte. Das hohe Alter der Gebäude, die Seltenheit bestimmter Konstruktionen und Ausstattungselemente sowie der gute Originalzustand aller Gebäude bestimmen die große baugeschichtliche Bedeutung des Hofes. Zugleich liefert der Hof wichtige Aussagen zu Wohn- und Wirtschaftsbedingungen eines Bauernhofes des 18. Jh., woraus sich seine sozialgeschichtliche Bedeutung ableitet.

LFD/2011

Datierung bez. 1742 (Wohnstallhaus); um 1800 (Seitengebäude); um 1800 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXVI/93/12**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/J. Steinfelder
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude, Seitengebäude eines Vierseithofes; Seitengebäude



Fotonummer **LXXVI/93/11**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/J. Steinfelder
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude, Seitengebäude eines Vierseithofes; Seitengebäude



Fotonummer **LXXVI/93/10**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Dannien-Maassen, Hanna/J. Steinfelder
Beschreibung Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude, Seitengebäude eines Vierseithofes; Scheune




Fotonummer	**LXXVI/93/9**
Aufnahmejahr	2000
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna/J. Steinfelder
Beschreibung	Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude, Seitengebäude eines Vierseithofes; Wohnstallhaus



Fotonummer	**F 09208147 B**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Bauer, Lukas
Beschreibung	Torhaus eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.