Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208186

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf

Anschrift Talstraße 20

Gem. * Fl-stck. * Flur Niederbobritzsch * 144/5

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes; letztes erhaltenes Gebäude eines großen Bauernhofes in zeit- und landschaftstypischer Ausprägung, baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung, ortsbildprägender Wert

Denkmaltext

Lt. Brandversicherungsangaben wurde das Wohnstallhaus 1700 erbaut und 1929 umgebaut. Am Gebäude befindet sich dagegen die Bezeichnung »1799«. Da die Erhebung der Brandversicherung Ende des 19. Jh. erfolgte, muss man davon ausgehen, dass das Haus tatsächlich um 1700 erbaut wurde und die Bezeichnung am Gebäude sich evtl. auf eine Umbaumaßnahme bezieht. Urkundlich belegt ist der Verkauf des 1 3/8 Hufengut in Jahr 1832 an den Königlichen Amtsrichter Carl Gottfried Reichert. 1843 erwirbt Karl Friedrich Reichert und 1892 Karl Otto Reichert den Bauernhof. Anfang des 20. Jh. befindet sich der Hof im Besitz des Gutsbesitzers Rudolf Hasche und um 1926 im Besitz von Reinhold Zimmer.
Vom ehemaligen Bauernhof blieb nur das nun schon seit mehreren Jahren leerstehende Wohnstallhaus erhalten. Durch seine Größe und dominante Lage prägt der zweigeschossige Bau mit Bruchsteinmauerwerk im Erdgeschoss und einem verbrettertem Fachwerkobergeschoss das Ortsbild maßgebend. Der Schlussstein der Hauseingangstür weist die genannte Datierung auf. Das äußere Erscheinungsbild des Hauses wird durch mehrere Bauphasen geprägt. Man kann wohl davon ausgehen, dass die urkundlich und inschriftlich überlieferten Baudatierungen den Tatsachen entsprechen. Es handelt sich um ein landschaftstypisches bäuerliches Wohn- und Wirtschaftsgebäude, welches mit der vermuteten Bauzeit um 1700 zum ältesten Baubestand des Dorfes gehört. Der Denkmalwert ergibt sich aus dem bau- und sozialgeschichtlichen sowie ortsbildprägenden Wert.

LfD/2015

Datierung bez. 1799 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer **LXXVIII/26/11**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara; Lukas, Victoria
Beschreibung Wohnstallhaus eines Hakenhofes



Fotonummer **F 09208186 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.