

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208201
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Anschrift Erlenweg 2
Gem. * Fl-stck. * Flur Niederbobritzsch * 362

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Stallscheune und Scheune eines Dreiseithofes; während das Wohnstallhaus baulich leicht überformt wurde, blieben die Wirtschaftsgebäude des Hofes bauzeitlich erhalten, durch seine Größe und Lage prägt der Hof das Ortsbild, der Denkmalwert ergibt sich zudem aus dem baugeschichtlichen Wert aller Gebäude

Datierung 1901/1902 lt. Brandversicherung, bez. 1889 am Türs (Wohnstallhaus); 1901/1902 (Seitengebäude); 1901/1902 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXVIII/30/00
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Wohnstallhaus, Stallscheune und Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer LXXVIII/30/0
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes




Fotonummer LXXVIII/30/1A
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara
Beschreibung Stallscheune eines Dreiseithofes



Fotonummer F 09208201 B
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus, Stallscheune und Scheune eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

