

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09208210
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Bobritzsch-Hilbersdorf
Anschrift	Talstraße 63
Gem. * Fl-stck. * Flur	Niederbobritzsch * 198/1

Kurzcharakteristik

Ehemaliges Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; geschlossen erhaltener Bauernhof mit authentisch erhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden aus dem 18. und 19. Jh., eines davon zeitweise als Knochenstampfe genutzt, gemeinsam mit den benachbarten ebenso authentisch erhaltenen Höfen prägt dieser Hof das Ortsbild des Niederdorfes maßgeblich und verleiht diesem nicht zuletzt auch durch den natürlichen Lauf der Bobritzsch ein malerisches Erscheinungsbild, dem Bauensemble kommt eine große baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung zu

Denkmaltext

Um 1840 lt. Grund- und Hypothekenbuch im Eigentum von Carl Gottlob Ihle. Zum Anwesen gehörten Gebäude mit Hofraum, Dorfanger, Niederwald, Feld und Garten. Lt. Brandversicherungsunterlagen des ausgehenden 19. Jh. wurden das Wohnstallhaus 1818 erbaut und 1861 sowie 1926 umgebaut, beide Seitengebäude 1818 bzw. 1870 und 1926 umgebaut. Die Scheune mit Knochenstampfe wurde 1878 erbaut. In diesem Jahr war Karl Richard Ihle Eigentümer des Hofes, zuvor der Gutsbesitzer Franz Hermann Ihle. Der geschlossen erhaltene Bauernhof mit authentisch erhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden aus dem 19. Jh. prägt gemeinsam mit den benachbarten ebenso authentisch erhaltenen Höfen das Ortsbild des Niederdorfes maßgeblich und verleiht diesem nicht zuletzt auch durch den natürlichen Lauf der Bobritzsch ein malerisches Erscheinungsbild. Dem Bauensemble kommt eine große baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung zu.

LfD/2015

Datierung 1818 lt. Brandversicherung (Bauernhaus); 1818 lt. Brandversicherung (Seitengebäude); 1870 lt. Brandversicherung (2. Seitengebäude); 19. Jh. (Scheune); 1878 lt. Brandversicherung (Scheune mit Knochensta

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXVIII/27/1
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara /Peker, Franziska
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer LXXVIII/27/2
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara /Peker, Franziska
Beschreibung Wohnhaus eines Vierseithofes




Fotonummer F 09208210 A
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Ehemaliges Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09208210 B
2015
Weser, Gerd
Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

