Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208215

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf

Anschrift Im Rosental 14

Gem. * Fl-stck. * Flur Niederbobritzsch * 889/2

Kurzcharakteristik

Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune; weitgehend original erhaltener Bauernhof mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden aus dem 18. und 19. Jh., baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung sowie ortsbildprägender Wert

Denkmaltext

1841 erwarb Johann Samuel Spörke das Einhufengut. 1842 wurde im Flurbuch der Kauf des Grundstückes durch Carl Ferdinand Richter beurkundet. Zum Grundstück gehörten Gebäude, Hofraum, Garten und Felder. 1886 kaufte der Wirtschaftsgehilfe Carl Ferdinand Richter von seinem Vater Carl Ferdinand Richter das Grundstück. Vermutlich um 1924 befand sich der Bauernhof im Eigentum von Richard Hackenberger, dem Schwiegersohn von Carl Ferdinand Richter.
Wohnstallhaus: vermutlich 18. Jh. (lt. Brandversicherung 1838) erbaut, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss und Giebel Fachwerk, rundum verkleidet;
Scheune: bez. an eingemauertem Stein "1819", diese Angabe bezieht sich evtl. auf einen Vorgängerbau, da lt. Brandversicherung die Scheune 1911 erbaut wurde, diese Bauzeitangabe würde durch die Gebäudeausbildung bestätigt, nördliches Wirtschaftsgebäude, giebelständig, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss Holzkonstruktion, breites Korbbogentor;
Seitengebäude: lt. Brandversicherung 1911 erbaut, östlicher Hofabschluss, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss Holzkonstruktion;

Alle Gebäude des Hofes sind in gutem Originalzustand überliefert. Hierdurch sowie durch die dominante Lage und den Zusammenklang mit den umgebenden original erhaltenen Höfen wird das Ortsbild maßgeblich und unverwechselbar geprägt. Der Denkmalwert ergibt sich damit aus der ortsbildprägenden sowie auf Grund der Authentizität der Bauwerke aus der baugeschichtlichen Bedeutung des Hofes.

LfD/2015

Datierung 18. Jh. - lt. Brandversicherung 1838 (Wohnstallhaus); 1911 lt. Brandversicherung (östliches Seitengebäud; 1911 lt. Brandversicherung (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXVIII/27/10**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara /Peker, Franziska
Beschreibung Dreiseithof mit Wohnstallhaus und Stallscheune



Fotonummer **LXXVIII/27/11**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara /Peker, Franziska
Beschreibung Dreiseithof; Stallscheune



Fotonummer **F 09208215 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune




Fotonummer	**F 09208215 B**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Inschriftstein Giebelseite Scheune



Fotonummer	**F 09208215 C**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.