

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09208215
<b>Kreis</b>	Mittelsachsen
<b>Gemeinde</b>	Bobritzsch-Hilbersdorf
<b>Anschrift</b>	Im Rosental 14
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Niederbobritzsch * 889/2

### Kurzcharakteristik

Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune; weitgehend original erhaltener Bauernhof mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden aus dem 18. und 19. Jh. von baugeschichtlichem, sozialgeschichtlichem sowie ortsbildprägendem Wert

### Denkmaltext

1841 erwarb Johann Samuel Spörke das Einhofengut. 1842 wurde im Flurbuch der Kauf des Grundstückes durch Carl Ferdinand Richter beurkundet. Zum Grundstück gehörten Gebäude, Hofraum, Garten und Felder. 1886 kaufte der Wirtschaftsgehilfe Carl Ferdinand Richter von seinem Vater Carl Ferdinand Richter das Grundstück. Vermutlich um 1924 befand sich der Bauernhof im Eigentum von Richard Hackenberger, dem Schwiegersohn von Carl Ferdinand Richter.

Wohnstallhaus: vermutlich 18. Jh. (lt. Brandversicherung 1838) erbaut, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss und Giebel Fachwerk, rundum verkleidet;

Scheune: bez. an eingemauertem Stein "1819", diese Angabe bezieht sich evtl. auf einen Vorgängerbau, da lt. Brandversicherung die Scheune 1911 erbaut wurde, diese Bauzeitangabe würde durch die Gebäudeausbildung bestätigt, nördliches Wirtschaftsgebäude, giebelständig, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss Holzkonstruktion, breites Korbbogentor;

Seitengebäude: lt. Brandversicherung 1911 erbaut, östlicher Hofabschluss, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss Holzkonstruktion;

Alle Gebäude des Hofes sind in gutem Originalzustand überliefert. Hierdurch sowie durch die dominante Lage und den Zusammenklang mit den umgebenden original erhaltenen Höfen wird das Ortsbild maßgeblich und unverwechselbar geprägt. Der Denkmalwert ergibt sich damit aus der ortsbildprägenden sowie auf Grund der Authentizität der Bauwerke aus der baugeschichtlichen Bedeutung des Hofes.

LfD/2015

**Datierung** 18. Jh. - lt. Brandversicherung 1838 (Wohnstallhaus); 1911 lt. Brandversicherung (östliches Seitengebäude; 1911 lt. Brandversicherung (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXVIII/27/10  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Bechter, Barbara /Peker, Franziska  
**Beschreibung** Dreiseithof mit Wohnstallhaus und Stallscheune



**Fotonummer** LXXVIII/27/11  
**Aufnahmejahr** 2000  
**Fotograf** Bechter, Barbara /Peker, Franziska  
**Beschreibung** Dreiseithof; Stallscheune



**Fotonummer** F 09208215 A  
**Aufnahmejahr** 2015  
**Fotograf** Weser, Gerd  
**Beschreibung** Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09208215 B**  
2015  
Weser, Gerd  
Inskriptstein Giebelseite Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09208215 C**  
2015  
Weser, Gerd  
Wohnstallhaus

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

