

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Obj.-Dok.-Nr. | 09208237 |
| Kreis | Mittelsachsen |
| Gemeinde | Bobritzsch-Hilbersdorf |
| Anschrift | Im Wiesengrund 2 |
| Gem. * Fl-stck. * Flur | Niederbobritzsch * 368/1 |

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes (urspr. Vierseithofes); zeit- und landschaftstypische ländliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude in gutem Originalzustand von baugeschichtlicher Bedeutung sowie auf Grund der dominanten Lage von ortsbildprägender Bedeutung

Denkmaltext

Um 1840 im Eigentum von Karl Gottfried Wolf, das Grundstück umfasste Gebäude und Hofraum. Um 1900 im Besitz des Gutsbesitzers Max Richard Wolf.

Wohnstallhaus: Lt. Brandversicherungsunterlagen 1894 neu erbaut, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss Fachwerk verputzt, 4:10 Achsen, Satteldach, in den Brandversicherungsunterlagen als Wohnhaus mit Getreideboden bezeichnet;

Auszugshaus mit Kutschenschuppen (Scheune und Schuppen): im Winkel gebaut, nach Brand 1894 neu erbaut, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss und Giebel Fachwerk, Satteldach z. T. verbrettert.

Dieser Hof gehört zu den wenigen Bauernhöfen im Gemeindegebiet, der eine geschlossene Bebauung aus der Zeit um 1900 aufweist. Ansonsten blieben in den anderen Bauernhöfen Wohn- und Wirtschaftsgebäude sehr unterschiedlicher Bauperioden erhalten. Bauernhöfe aus der Zeit um 1900 sind im Umland um Freiberg relativ selten anzutreffen, wodurch diesem Hof ein baugeschichtlicher Wert als Bauzeugnis jener Zeit zukommt. Auf Grund der Geschlossenheit des Hofes sowie seiner dominanten Ortslage prägt er zu dem das Ortsbild unverwechselbar.

LfD/2015

| | |
|--------------------------|---|
| Datierung | 1894 lt. Brandversicherung (Wohnstallhaus); 1894 (Auszugshaus und ehem. Kutschenschuppen) |
| Ausweisungsstelle | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |




| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Fotonummer | LXXVIII/28/14 |
| Aufnahmejahr | 2000 |
| Fotograf | Bechter, Barbara /Peker, Franziska |
| Beschreibung | Wohnstallhaus eines Dreiseithofes |



| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Fotonummer | LXXVIII/28/15 |
| Aufnahmejahr | 2000 |
| Fotograf | Bechter, Barbara /Peker, Franziska |
| Beschreibung | Stallscheune eines Dreiseithofes |



| | |
|-------------------|--|
| Fotonummer | F 09208237 A |
| Aufnahmejahr | 2015 |
| Fotograf | Weser, Gerd |
| Beschreibung | Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes (urspr. Vierseithofes) |



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09208237 B
2015
Weser, Gerd
Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes (urspr.
Vierseithofes)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09208201 C
2015
Weser, Gerd
Dreiseithof

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

