Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208288

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf

Anschrift Wiesenweg 3

Gem. * Fl-stck. * Flur Oberbobritzsch * 367a

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus mit Scheunenteil, Nebengebäude (Werkstatt) und Keller mit gemauertem Kellerhals eines Bauernhofes; zeit- und landschaftstypische Bauten, baugeschichtlich von Bedeutung und ortsbildprägender Wert

Denkmaltext

Häusleranwesen, bestehend aus Wohnhaus, Nebengebäude und Keller. Nach 1750 wurde das Wohnhaus erbaut. 1853 wird C. Gottlieb Hantzschmann Eigentümer des Grundstücks. Er ließ 1870 das Nebengebäude als Werkstatt errichten.
Neben dem Wohnhaus befindet sich ein Keller.
Das in einer Wiesenaue stehende zweigeschossige Wohnhaus umfasst neben den Wohnräumen auch einen Stall- und Scheunenteil. Wie in dieser Landschaft im 18. Jh. üblich, wurde das Erdgeschoss aus Bruchsteinen gefügt und verputzt. Das Fachwerkobergeschoss erhielt zum Wetterschutz eine Verbretterung. Einige Fensteröffnungen des Obergeschosses sind leicht vergrößert. Der zweigeschossige Scheunenteil, ein verbretterter Fachwerkbau, ist mit dem Wohnhaus verbunden. Abgeschlossen werden der Wohn- und Scheunentrakt durch ein gemeinsames steiles Satteldach. Unmittelbar links neben dem Wohnhaus befindet sich der aus Bruchsteinen gefügte Kellerhals eines Kellers, welcher möglicherweise zeitgleich mit dem Wohnhaus entstand. Zum Grundstück gehört auch die 1870 errichtete Werkstatt, ein traditioneller verbretterter Fachwerkschuppen mit Satteldach.
Das Bauensemble beeindruckt trotz der erwähnten leichten baulichen Veränderungen am Wohnhaus durch seine authentisch erhaltene traditionelle Bauweise, woraus sich ein baugeschichtlicher Wert ableiten lässt. Zugleich prägt das Anwesen das Ortsbild.

LfD/2015

Datierung nach 1750 lt. Chronik (Wohnhaus mit Scheunenanbau); 1870 (Werkstatt); 18. Jh. (Wasserkeller)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXVIII/30/25A**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara; Lukas, Victoria
Beschreibung Wohnstallhaus eines Zweiseithofes



Fotonummer **LXXXVI/33/32**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf LRA Freiberg
Beschreibung Zweiseithof; Wohnstallhaus, Vorderseite



Fotonummer **F 09208288 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus mit Scheunenteil




Fotonummer	**F 09208288 B**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Wohnstallhaus mit Scheunenteil



Fotonummer	**F 09208288 C**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Nebengebäude (Werkstatt)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.