Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208302

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf

Anschrift Bobritzschtalstraße 77

Gem. * Fl-stck. * Flur Oberbobritzsch * 163

Kurzcharakteristik

Seitengebäude (ehem. Schweinestall) und Scheune eines Dreiseithofes; bäuerliche Wirtschaftsgebäude vermutlich aus dem 17. und frühen 18. Jh. von großer hausgeschichtlicher, sozialgeschichtlicher und ortsbildprägender Bedeutung

Datierung 1. H. 18. Jh. (Seitengebäude); 17. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVIII/58/15**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara/LRA Freiberg/Lukas, Victoria
Beschreibung Stallscheune eines Dreiseithofes, Rückseite



Fotonummer **LVIII/58/13**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Bechter, Barbara/LRA Freiberg/Lukas, Victoria
Beschreibung Stallscheune eines Dreiseithofes, Hofseite Giebel



Fotonummer **F 09208302 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Seitengebäude (ehem. Schweinestall) eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09208302 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Seitengebäude (ehem. Schweinestall) eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09208302 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09208302 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.