

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09208302
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
Anschrift Bobritzschtalstraße 77
Gem. * Fl-stck. * Flur Oberbobritzsch * 163

Kurzcharakteristik

Seitengebäude (ehem. Schweinestall) und Scheune eines Dreiseithofes; bäuerliche Wirtschaftsgebäude vermutlich aus dem 17. und frühen 18. Jh. von großer hausgeschichtlicher, sozialgeschichtlicher und ortsbildprägender Bedeutung

Datierung 1. H. 18. Jh. (Seitengebäude); 17. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

LVIII/58/15

Aufnahmejahr

2000

Fotograf

Bechter, Barbara/LRA Freiberg/Lukas, Victoria

Beschreibung

Stallscheune eines Dreiseithofes, Rückseite



Fotonummer

LVIII/58/13

Aufnahmejahr

2000

Fotograf

Bechter, Barbara/LRA Freiberg/Lukas, Victoria

Beschreibung

Stallscheune eines Dreiseithofes, Hofseite Giebel



Fotonummer

F 09208302 A

Aufnahmejahr

2015

Fotograf

Weser, Gerd

Beschreibung

Seitengebäude (ehem. Schweinestall) eines Dreiseithofes



Fotonummer

F 09208302 B

Aufnahmejahr

2015

Fotograf

Weser, Gerd

Beschreibung

Seitengebäude (ehem. Schweinestall) eines Dreiseithofes



Fotonummer

F 09208302 C

Aufnahmejahr

2015

Fotograf

Weser, Gerd

Beschreibung

Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer

F 09208302 D

Aufnahmejahr

2015

Fotograf

Weser, Gerd

Beschreibung

Scheune eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

